



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

**CONCLUZII privind verificarea efectuată
la nivelul Spitalului privat ARMONIA
respectiv la Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța**

București, 22 OCTOMBRIE 2025

Constatări privind autorizarea unității sanitare

Unitatea sanitară funcționează într-un imobil format din demisol, parter și 3 etaje care are ca **destinație hotel**.

Primăria Constanța autorizează executarea lucrărilor de construcție și de schimbare a destinației din hotel în spital, prin Autorizația de construire nr.712 /29/07/**2024**. **În concluzie din anul 2009 până în anul 2025 - a funcționat cu ASF de spital (nerespectându-se codul CAEN 8610) deși destinația clădirii era de hotel** (inclusiv spațiile de spitalizare sunt mici - camere de hotel).

Constatatarea echipei de control la ATI:

- în structura aprobată de Ministerul Sănătății și în Autorizația Sanitară de Funcționare are prevăzute 3 paturi;
- pentru accesul în secția ATI **NU există organizat un filtru pentru pacienți, personal, vizitatori și aprovizionare**, neîndeplinind condițiile prevăzute în Ordinul 1500/2009, ;
- **La fața locului au fost identificate 4 paturi ATI**, distribuite în 2 saloane a câte 2 paturi, astfel nerespectându-se numărul de paturi aprobate prin structura organizatorică și funcțională (**3 aprobate în structura** de ministerul sănătății). Totodată, cele 2 saloane cu paturi ATI **nu respectă suprafața netă destinată fiecărui pat de terapie intensivă de 12mp**, arie utilă minimală, conform Anexei 9 din Ordinul 1500/2009.

Se constată neconcordanțe între numărul de paturi aprobate în ASF (3 paturi), numărul de paturi aflate în compartimentul ATI la momentul controlului (4 paturi) și numărul de paturi propuse în chestionarul de clasificare al compartimentului ATI conform Ord. 1500/2009 (în chestionar apare 1 pat ATI-TIIP).

Totodată nu se poate stabili din care categorie fac parte paturile din ATI, paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP sau paturi de supraveghere postanestezieică – SPA.

**Compartimentul ATI funcționează fără a avea clasificare conform Ordinului
Ministerului Sănătății nr.1500/2009**



Verificarea condițiilor igienico-sanitare la nivelul unității sanitare

- **blocul operator are o singura sala de operații.**
- **la momentul controlului, a fost verificată înălțimea liberă a sălii de operație (2.4 m vs. 3.2 m)** nerespectându-se Ordinul 914/2006
- **în sala de operații existau ferestre acoperite cu jaluzele,** organizare care nu respectă normativele în vigoare;
- **nu se monitorizează temperatura și umiditatea.**
- **finisajele pereților din sala de operație nu sunt lavabile, nepermitând efectuarea operațiunilor de curățare și dezinfecție.**

Verificarea condițiilor igienico-sanitare la nivelul unității sanitare

- Nu există organizat un filtru pentru bolnavi și un filtru pentru personalul medical, cuprinzând vestiar și grup sanitar cu duș.
- Nu există echipamente pentru determinări de urgență (analize rapide) pentru a fi utilizat împreună cu serviciul ATI. În realitate nu există nici la ATI, nici la blocul operator.
- Spațiile nu sunt organizate în flux, astfel, nu se asigură circuite separate pentru instrumentarul și materialele nesterile de cele sterile.
- În dotarea sterilizări, există un autoclav. La data controlului, 16.10.2025, autoclavul nu funcționa.

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

În cadrul UTS sunt asigurate echipamente de stocare a produselor sanguine, însă cel în care erau **depozitate nu este validat de către Centrul de Transfuzie Sanguină** conform art. 9, alin (1), lit. a) din Ord. MSP nr. 1224/2006.

Echipamentul de stocare a produselor sanguine - combină frigorifică de tip casnic, nevalidat de către Centrul de Transfuzie Sanguină, contrar prevederilor Ord. MSP nr. 1224/2006.


Unitatea sanitară are încheiat contract de prestări servicii cu **un furnizor extern de analize**, pentru **probele de autocontrol (probele recoltate de pe suprafețe, din aer, probele de sterilitate)**, în urma verificărilor efectuate asupra acreditării laboratorului, a reieșit faptul că acesta **nu are acreditare RENAR** pentru prelucrarea tipului de probe menționate mai sus.

Utilizarea produselor biocide în cadrul procedurilor de curățenie și dezinfecție în vederea prevenirii IAAM


La data controlului 15.10.2025 orele 12.00, la verificarea efectuată prin sondaj, au fost identificate produse biocide , materiale sanitare cu termen de valabilitate expirat, după cum urmează:

- mască balon sterilizată, cu termen de expirare 08.2024, balon Ruben sterilizat cu **termen de expirare 08.2024**, la nivelul salonului ATI.
- gel ecograf cu termen de valabilitate depășit, iar unele recipiente prezentau urme vizibile de murdărie.
- produs dezinfectant Aniosgel **data expirării 08.2025**, la nivelul sălii de tratamente pediatrie.
- produs dezinfectant Aniosgel **data expirării 03.2025**, la nivelul oficiului alimentar.

Produse biocide utilizate în unitatea sanitară



Produse biocide utilizate în unitatea sanitară



Alte neconformități:

Frecvența de aplicare: Activitate bactericidă, levuricidă, fungicidă, tuberculocidă și virucidă:

În protocolul de utilizare pentru produsul N_____ pus la dispoziție de unitate, protocol utilizat pentru dezinfectie se precizează timp de acțiune: 5ml/m³ – 120 min.

Concluzie : N_____ se folosește neconform atât din punct de vedere al avizului cât și al procedurii operaționale de utilizare.

Constatări ale Inspecției Sanitare de Stat

Unitatea sanitară nu deține avizele/autorizațiile actualizate pentru toate produsele biocide.

Există diferențe între documentele întocmite de unitatea sanitară (de ex. Protocol de utilizare) și informațiile din actele administrative de plasare pe piață din punct de vedere al metodei de aplicare, concentrația de lucru, timpul de acțiune al produsului biocid etc.

Nerespectarea și necunoașterea de către personal a Protoalelor de utilizare a produselor Biocide

Nerespectarea Manualului curățeniei și dezinfecției Cod: PO-CSPLIAAM-003.

Verificarea efectuată la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța

Autorizația sanitară de funcționare pentru spitalul privat, s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, în contradicție totală cu realitatea din teren

Secția ATI nu respectă normele legale de funcționare, respectiv prevederile OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital, cu modificările și completările ulterioare.